



Arbeider i parkeringshuset

Under reklamasjonsarbeidene er det oppdaget svakheter i betongen i enkelte områder. Problemene gjelder for omlag 120 m² av dekket og medfører at følgende parkeringsplasser ikke kan tas i bruk ennå:

1.etg	9-17 & 21-23
2.etg	11-14 & 17-23
4.etg	11-13, 17-22 & 26-31
5.etg	11-12, 17-22, 28 & 31

Hva er problemet

Kort fortalt er det i underkant av betongdekke flere steder store steinreir, dvs.: dårlig utstøpt betong fra den gangen bygningen ble oppført. Det har igjen ført til at katodisk beskyttelse ikke har fungert i de aktuelle områdene slik at armering fortsatt korroderer med de følger det har.

Hva skjer videre

Siden problemet som er oppdaget neppe vil kunne regnes som del av reklamasjonsarbeidene kan vi ikke sette i gang utbedringer før vi vet mer om hva vi må gjøre og hva det vil koste. Styret og prosjektleder arbeider med å få avklart hvilke valgmuligheter vi har. Litt av utfordringen her er at det er juli og mange vi trenger kontakt med nyter fortsatt sin ferie.

Hvor lang tid tar det

Det kan vi ikke gi noe endelig svar på før vi har fått avklart hvilke valgmuligheter vi har. Men dersom vi blir nødt til å stemple ned på underliggende dekke og fjerne all betong slik at det kan legges nytt rundt hovedarmeringen m.m. vil det nok ta minimum en måned.

Vi kommer med ny informasjon så snart vi har noe.

Styret 29/7-2019